JET ADHESIVE TS -200

Adhesivo epóxico para tachas

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

Adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxicas de curado en frío.
Ha sido diseñado para pegar tachas reflectivas o de señalización en pavimento o asfalto.
Presenta excelente adhesión, resistencia a la tracción, a grasas y solventes.

DATOS FÍSICOS			
Color	Gris Oscuro	***Viscosidad Broockfield a 2***	*5ºC*
Componentes	Dos	**Parte "A"**	18000 – 24000 cps
	1 de parte A	**Parte "B"**	60000 – 95000 cps
Presentación	1 de parte B	***Tiempo de inducción***	2 – 3 minutos
Dureza Barcol	80 – 90 Unidades Barcol	***Rendimiento***	100 – 150 tachas/galón de mezcla Buena
GYZ 5-935	10 minutos	***Resistencia a solventes***	Buena
Tiempo de vida útil	24 horas	***Resistencia a grasas***	*cie.*
Curado	Máximo 0.2%		
Contracción			

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de CPPQ S.A.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad o cualquier contaminante. Se puede limpiar con acetona u otros solventes.
2. Si se desea una mejor adhesión entre las partes a unir, recomendamos lijar ambas superficies.
3. Agite bien los productos antes de mezclarlos.
4. Mezclar los dos componentes en partes iguales del JET ADHESIVE TS-2000 y homogenice completamente hasta que se obtenga un color uniforme.
5. Dejar un tiempo de inducción de 2 a 3 minutos antes de la aplicación.
6. Depositar una cantidad adecuada de adhesivo.
7. Colocar inmediatamente la tacha a pegar.
8. Sostener por un momento para fijarla.
9. Si desea una unión rápida o acelerar el secado, se puede someter la unión al calor a una temperatura entre 50ºC y 90ºC.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas, guantes, máscaras para vapores orgánicos, gafas de seguridad.
- Mantenga el recipiente completamente cerrado.
- Manténgase alejado del calor y el fuego.

Contáctanos
www.tecip.com.pe
Escribenos o llámanos
986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265
@tecip.com.pe
TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C